



Hydranten- und Transportnetz

39.04.1

Ersatz Wasserleitung Hinterer Kirchweg, Kredit über Fr. 196'000.00, Genehmigung

1

Ausgangslage

Rohrleitungsbruch

Am 10. Januar 2025 gab es einen Rohrleitungsbruch der Wasserleitung, Hinterer Kirchweg. Die Leitung wurde im Jahr 1937 gebaut. Die Zuleitung des Hydranten-Nr. 62 in GU/100 ist auf einer Länge von ca. 70 cm geborsten. Dies infolge von Rost an der Unterseite der Leitung GU/100. Die Zuleitung kommt von der Hauptleitung GU/125/1937.

Die geborstene Leitung konnte am gleichen Tag am Nachmittag durch die Firma Hans Dünki GmbH, Rafz repariert werden. Die Tiefbauarbeiten wurden durch Albrecht Bau, Rafz ausgeführt. Der Schaden an der Wasserleitung/Zuleitung Hydrant ist somit behoben und die Aufgrabung konnte wieder eingedeckt werden. Aufgrund des Alters der Wasserleitung sind weitere Folgeschäden nicht auszuschliessen.

Fotos



Beschrieb/Verlauf der Wasserleitung, Baujahr 1937

Die Wasserleitung beginnt beim Hinterdorfplatz, läuft im Hinterer Kirchweg bis Kat-Nr. 904. Hier zweigt sie ab in die Winkelstrasse. Die alte Wasserleitung ist noch vorhanden bis Liegenschaft Kat-Nr. 1837. Der Ersatz dieser Leitung wäre in den nächsten Jahren in Betracht gezogen worden. Aktuell ist jedoch keine konkrete Investitionen für diese Leitung im Budget 2025 dafür vorgesehen.

Der Gemeinderat hat sich nun dazu entschlossen, die Sanierung dieser Leitung zu priorisieren. Aufgrund der Dringlichkeit und des Alters der Wasserleitung Hinterer Kirchweg wird die Brunnenstrasse vorerst nicht saniert (diese wäre im Budget 2025 vorgesehen). Anstelle dieser, soll die Wasserleitung Winkelstrasse-Hinterer Kirchweg-Hinterdorfplatz saniert werden.

Sanierungsmassnahmen:

Ersatz der Wasserleitung Abschnitt Winkelstrasse 3-Hinterer Kirchweg-Hinterdorfplatz auf einer Länge von ca. 98 Meter. Der dazu notwendige Graben in der Strasse wird wieder aufgefüllt und asphaltiert. Es wird nicht die gesamte Strassenfläche neu asphaltiert. Durch die beim Rohrbruch mit Druck an der Oberfläche austretenden Wassermassen, wurden der Vorplatz der Liegenschaft Hinterer Kirchweg 3 sowie der Strassenbelag des Hinterer Kirchweg auf einer Länge von ca. 8 Meter massiv beschädigt. Als Sofortmassnahme hat die Gemeinde umgehend ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit mehr als 3.5 Tonnen verhängt.


Weitere Massnahmen:

Erneuerung Strassenkofferrung und Strassenbelag im Bereich vom Rohrleitungsbruch, sowie auf der zusätzlich beschädigten Strassenfläche.

Zu Lasten Versicherung Gemeinde:

Instandstellungsarbeiten beim Vorplatz der Liegenschaft Hinterer Kirchweg 3.

Situationsplan



Kostenschätzung

Die Firma Gossweiler Ingenieure AG erstellte eine Kostenschätzung. Die Kosten für den Ersatz der Wasserleitung belaufen sich auf ca. Fr. 196'000.00 inkl. MwSt. und sind im Budget 2025 nicht enthalten. Ursprünglich war angedacht, die Sanierung der Brunnenstrasse im Jahr 2025 zu realisieren. Dafür ist unter Konto-Nr. 6150.5010.12 der Betrag über Fr. 135'000.00 vorgesehen. Anstelle dieses Projekts wird nun die Wasserleitung Winkelstrasse-Hinterer Kirchweg-Hinterdorfplatz priorisiert. Die Sanierung der Brunnenstrasse wird nicht im Jahr 2025 erfolgen.

Abschied Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag des Gemeinderates geprüft und beraten und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern dem Antrag zuzustimmen.


Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der Kredit über Fr. 196'000.00 inkl. MwSt. für den Ersatz der Wasserleitung Abschnitt Winkelstrasse-Hinterer Kirchweg-Hinterdorfplatz wird genehmigt.
2. Die Kosten werden dem Konto Konto-Nr. 7101.5030.16 "Ersatz Wasserleitung Winkelstrasse-Hinterer Kirchweg-Hinterdorfplatz" belastet. Für den Ersatz ist im Budget kein Betrag vorgesehen.
3. Mitteilung an:
 - Akten

Per E-Mail an:

- Rechnungsprüfungskommission, Erich Schreier, e.schreier@gmx.net
- Gemeinderat, Daniel Spühler, daniel.spuehler@huentwangen.ch
- Gemeindeschreiberin, Stephanie Keller, stephanie.keller@huentwangen.ch
- Finanzen, Springermarkt.ch AG, huentwangen@springermarkt.ch
- Bauamt, Gossweiler Ingenieure AG, gi-huentwangen@gossweiler.com

Gemeinderat Hüntwangen


Matthias Hauser
Präsident


Stephanie Keller
Gemeindeschreiberin



Versand: - 1. April 2025

